Überwachungsbericht für E-Anlagen[1]

Stammdaten					
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	279	Landratsamt Dingolfing-Landau		42-170/3/2-114
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	279	Landratsamt Dingolfing-Landau		
Betreiber	[Name]	Girnghuber GmbH			
Standort	[Bezeichnung]				
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Ludwig-Girnghuber-Straße 1		84163	Marklkofen
	EMAS [X]		**ISO 14001 ff (+)** [X]		
Anlage	[Bez.]	Ziegelei Werk 1-5 und 6-7			
	[4.BImSchV][2], [IE-RL][2]	2.10.1			3.5

Überwachung							
Grund (ggf. Anm.)	**Regelüberwachung** [X]		**Turnus** [Monate]				
	Anlassüberwachung [X]		**Art des Anlasses:**				
Termin (ggf. Anm.)	**Datum** [tt.mm.jj]	05.10.2026	**angekündigt** [J/N]	J			
Prüfumfang	**umfassend** [X]						
§§ 52 und 52a BImSchG	**Schwerpunkte** [X]	X	Neue Schlosserei, Abbruch altes Werk Ofen 1, Gipserei				
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]							
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	**Bescheid(e), Anzeige(n)** [X]	X					
	Anforderungsliste [X]						
	Schwerpunktprogramm [X]						
Ergebnis	**Mängel** [J/N]	N	**Anordnung** [X]		**Stilllegung** [X]		

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	**Maßnahme**	**gesetzter Termin**	**Behebung / Überprüfung erfolgt ...**	
			durch (Organisation)	**am**
Keine relevanten Mängel festgestellt				

[1]Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

[2]Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL