

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten					
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	279	Landratsamt Dingolfing-Landau	42-170/3/2-16	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	279	Landratsamt Dingolfing-Landau		
Betreiber	[Name]	Bayerische Motorenwerke AG			
Standort	[Bezeichnung]	Lackieranlagen Geb. 40 und 41, KTL-Anlage Geb. 40 und 42			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Karl- Dompert Straße 7	84130	Dingolfing	
	EMAS [X]	X	ISO 14001 ff (+) [X]	X	
Anlage	[Bez.]	Anlage für den Bau oder die Montage von Kraftfahrzeugen – hier Lackieranlage und Kathodische Tauchlackierung			
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	3.24	Anlagenteil Lackiererei 5.1.1.1 bzw. IE-RL 6.7 Anlagenteil KTL 3.10.1 bzw. IE-RL 2.6		

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	24	
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	19.11.2024	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]				
	Schwerpunkte [X]	X			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]					
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X			
	Anforderungsliste [X]				
	Schwerpunktprogramm [X]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]		Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Keine Mängel festgestellt				

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL