

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten					
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	279	Landratsamt Dingolfing/ Landau		42-170/3/2-16
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	279	Landratsamt Dingolfing/ Landau		
Betreiber	[Name]	BMW AG Dingolfing			
Standort	[Bezeichnung] [Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Werk 2.4- Kesselhaus Karl-Dompert Straße 7		84130	Dingolfing
	EMAS [X]	X	ISO 14001 ff (+) [X]	X	
Anlage	[Bez.] [4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	Anlage für den Bau und die Montage von Kraftfahrzeugen – hier Heizwerk		1.1	1.1

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36	
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	09.12.2025	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang	umfassend [X]	X			
§§ 52 und 52a BImSchG	Schwerpunkte [X]				
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]					
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X			
	Anforderungsliste [X]				
	Schwerpunktprogramm [X]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]		Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen					
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...		
			durch (Organisation)	am	
Keine Mängel					

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL